### 超小形信号変換器 M80 シリーズ

# 取扱説明書

### 8連ベース

形式 M80BS-8

#### \_\_\_\_ ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記 事項をご確認下さい。

#### ■梱包内容を確認して下さい

・8 連ベース......1 台

#### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック 表示で形式と仕様を確認して下さい。

#### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

# ご注意事項

### ●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず電磁波ノイズ対策を行った制御盤内に設置して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させる ために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接 続される他の機器との関係、配線等により変化するこ とがあります。従って、お客様にて装置全体でCEマー キングへの適合を確認していただく必要があります。
- ・遠方より引込む配線には、各種避雷器を設置して下さい。

### ●供給電源

・許容電圧範囲、消費電流 スペック表示で定格電圧をご確認下さい。

定格電圧 24 V DC の場合 24 V DC ± 10 %、0.6 A 以下

#### ●取扱いについて

・本器から変換器の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

#### ●設置について

・屋内でご使用下さい。


塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょ う体に収納し、放熱対策を施して下さい。

- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避 けて下さい。
- ・周囲温度が  $-5 \sim +55$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  を超えるような場所、周囲湿度が  $5 \sim 95$   $^{\circ}$   $^{\circ}$


#### ●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ライン など)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダ クト内に収納することは避けて下さい。

# 各部の名称




### 取付方法 (単位:mm)




# 接続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

### 外形寸法図 (単位: mm)






※1、M80BS-811、M80BS-821のとき、CN2は付きません。

### 端子接続図

■形式: M80BS-81 (入力用)

●端子接続図



※1、各端子はユニットの端子接続図を参照下さい。

%2、M80BS-811のとき、CN2は付きません。

注)入出力の信号配線には、シールドケーブルを使用して下さい。

●コネクタ対応表


出力コネクタ: スリーエム製 3428-6002

CN1: 出力信号 CN2: 出力信号

ピン番号	ユニット信号	ピン番号	ユニット信号
1	FG	11	ch.5 -
2	FG	12	ch.5 +
3	N.C.	13	ch.4 -
4	N.C.	14	ch.4 +
5	ch.8 -	15	ch.3 -
6	ch.8 +	16	ch.3 +
7	ch.7 -	17	ch.2 -
8	ch.7 +	18	ch.2 +
9	ch.6 -	19	ch.1 -
10	ch.6 +	20	ch.1 +

■形式: M80BS-82(出力用)

●端子接続図



※1、A端子は+出力、B端子は一出力になります。

※2、M80BS-821のとき、CN2は付きません。

注)入出力の信号配線には、シールドケーブルを使用して下さい。

●コネクタ対応表

入力コネクタ: スリーエム製 3428-6002

CN1: 入力信号 CN2: 入力信号

ピン番号	ユニット信号	ピン番号	ユニット信号	
1	供給電源出力 -	11	ch.5 -	
2	供給電源出力 -	12	ch.5 +	
3	供給電源出力 +	13	ch.4 -	
4	供給電源出力 +	14	ch.4 +	
5	ch.8 -	15	ch.3 -	
6	ch.8 +	16	ch.3 +	
7	ch.7 -	17	ch.2 -	
8	ch.7 +	18	ch.2 +	
9	ch.6 -	19	ch.1 -	
10	ch.6 +	20	ch.1 +	

### 配線

### ■端子ねじ

締付トルク: 0.6 N·m

# 点検

- ①本体および変換器の端子接続図に従って結線がされて いますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。
- ③取付、環境条件は正常ですか。
- 以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

# 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。