

外形図


計装用プラグイン形変換器 M・UNIT シリーズ

CT変換器


(クランプ式センサ入力形)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図




■クランプ式センサ:CLSA-08




■クランプ式センサ:CLSA-30



■クランプ式センサ:CLSA-12




■クランプ式センサ:CLSA-50




外形図


■クランプ式センサ:CLSB-05




■クランプ式センサ:CLSB-10




■クランプ式センサ:CLSB-20



■クランプ式センサ:CLSB-40




■クランプ式センサ:CLSB-60



外形図

端子接続図



※1、コネクタはCLSA-08、CLSA-12のみ付きます。