


外形図

テレメータ変換器


(アナログ信号伝送用)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)




端子接続図



※1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。

端子番号図(単位:mm)



REMは電流信号入力の際に付きます。