

# 取扱説明書

絶縁2出力プロセス計装用変換器 11・RACKシリーズ

## 電空変換器

11VPC

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

### 概要

#### 主な機能と特長

11VPC は、DC 1 ~ 5 V または DC 4 ~ 20 mA を入力とし、計装用空気圧信号を出力するラック(ネスト)収納形の電空変換器です。アンサーバック出力付です。

### 設置

設置には次のような場所をお選び下さい。

屋内で、周囲温度が -5 ~ +55 の場所

湿度が 30 ~ 90 %RH で、結露しない場所

雨や水のかからない場所


腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は、11・RACK 専用ネスト 11BXC をお使い下さい。

### 接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

### 端子接続図



### 調整

弊社では入力に対して基準精度内に調整して出荷しております。

空気圧出力信号を校正するときは、次の要領で行って下さい。

模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ZERO で出力を 0 % に合わせます。

模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力を 100 % に合わせます。

再び、模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。

ゼロ出力がずれているときは、～の操作を繰返して下さい。

### 供給空気

乾燥した清浄な(カーボンなど異物のない)空気を供給して下さい。カーボンなど微小な異物が混入する恐れがある場合は、ろ過度 0.01 μm 以下のエアフィルタを使用して下さい。

### 配管

11VPC の空気接続口は、Rc 1 / 4 または 1 / 4 NPT めねじとなっています。締付は 12 N·m 以下のトルクで行って下さい。

配管が終了しましたら空気漏れのないことを確認して下さい。漏れは誤差の原因になります。

注)入力信号を印加したままの出力配管の脱着(出力圧力の急激な変動を含む)は、他の電空変換器の出力に影響を与えます。特に供給側配管サイズが小さい場合は、影響が大きくなりますのでご注意下さい。

### 点検

端子接続図に従って結線がされていますか。

供給電源の電圧は正常ですか。

入力信号は正常ですか。

端子番号 +、- 間に正常な電圧が現れているかテスターで測定して下さい。

空気圧出力信号は正常ですか。

アンサーバック出力信号は正常ですか。

負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。  
供給空気圧は正常ですか。

配管接続口に漏れはありませんか。

注)11VPC 内部のパイロットバルブおよびノズルフランジのノズルで少量(定常時 6 Nl/min)の空気を消費(大気へ放出)しています。この消費による漏れ音が発生しても機器は正常です。

### 雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

### 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。