ラック収納形 DCS 用変換器 18・RACK シリーズ

取扱説明書

山武製 DCS 用 PI コネクタ付

ネスト

18BXC - 1K5

- 44.44.4.4.

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

_ 4:4:4:4: -

概 要


主な機能と特長

18BXC - 1K5は、ラック収納形DCS用変換器18RACK を収納するケースです。 変換器の電源は、16台まとめ て供給されます。 DCSに直結できるコネクタを用意し ています。 取付金具位置を選択できます。

設 置 =====

設置には次のような場所をお選び下さい。 屋内で、周囲温度が-5~+55 の場所 湿度が30~90%RHで、結露しない場所 雨や水のかからない場所 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所 取付は下図の要領で行って下さい。

取付寸法図(単位:mm)




(注)ネストの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。

接続二

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

端子接続図



ロケーション

入力コネクタ:第一電子工業製 57LE - 40500 - 7300 CN1、CN2:PI用

18·RACK のロケーション番号																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	
CN1								CN2								
PI カード (J - PIM00)の									PI カード (J - PIM00)の							
入力点番号									入力点番号							

点 検=

端子接続図に従って結線がされていますか。

電源電圧は正常ですか。

電源端子 +、 - 間に正常な電圧が供給されていますか。また供給電源には、リップル含有率が10 %p-p以下のものを使用して下さい。

取付、周囲温度は正常ですか。

以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

保 証=

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷 後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送い ただければ交換品を発送します。