

表示設定器形コンパクト変換器みにまる M2E シリーズ用

M2E コンフィギュレータソフトウェア

M2ECFG

取扱説明書

目次

1.	はじめに	4
1.1.	機能概要	4
1.2.	対応機器	4
1.3.	動作環境	5
1.4.	インストール・アンインストール	5
2.	操作説明	6
2.1.	起動	6
2.2.	終了	6
2.3.	画面各部	7
2.4.	機器に接続する	8
3.	機器情報	10
4.	パラメータの設定	12
4.1.	[機器設定] 枠のパラメータ設定	12
4.1.1.	基本設定	12
4.1.2.	レンジ設定	13
4.2.	[ファイル設定] 枠のパラメータ設定	14
4.2.1.	アップロード	15
4.2.2.	ダウンロード	16
4.2.3.	設定パラメータ編集	16
4.3.	機器上の設定値の比較	17
4.4.	設定例	18
4.4.1.	機器に接続	18
4.4.2.	基本設定の設定例	18
4.4.3.	その他の設定	25
5.	微調整	25
6.	ループテスト	26
7.	トレンドグラフ表示	27
8.	ファイル読み込み/保存	28
8.1.	ファイルに保存された設定パラメータを読み込む	28
8.2.	設定パラメータをファイルに保存する	29
9.	設定パラメータ詳細説明	30
9.1.	一覧	30
9.2.	基本設定	31
9.2.1.	入力レンジ MRT	31

9.2.2.	0%入力設定値 / 100%入力設定値 V M R T D Y	32
9.2.3.	角度オフセット / 角度スパン S	33
9.2.4.	入力回転方向 S	33
9.2.5.	0%入力スケールリング / 100%入力スケールリング V M S D Y	33
9.2.6.	入力スケールリング小数点 V M S D Y	33
9.2.7.	入力小数点 R T	33
9.2.8.	出力レンジ.....	34
9.2.9.	0%出力設定値 / 100%出力設定値.....	34
9.2.10.	0%出力スケールリング / 100%出力スケールリング.....	34
9.2.11.	出力スケールリング小数点.....	34
9.2.12.	0%未満出力範囲 / 100%超過出力範囲設定 S	34
9.3.	オプション.....	35
9.3.1.	バーンアウト R T	35
9.3.2.	単位(入力スケールリング) / 単位(出力スケールリング).....	35
9.3.3.	ユーザー単位.....	35
9.3.4.	温度単位 R T	35
9.3.5.	冷接点補償 T	36
9.3.6.	端子固定温度 T	36
9.3.7.	フィルタ時定数.....	36
9.3.8.	ワイヤリング R	36
9.3.9.	線路抵抗 R	36
9.3.10.	ローカット D Y	36
9.3.11.	ローカットポイント D Y	37
9.3.12.	入力ゼロ微調整 / 入力スパン微調整 V M R T D Y	37
9.3.13.	出力ゼロ微調整 / 出力スパン微調整.....	37
9.4.	詳細.....	38
9.4.1.	上段画面表示設定.....	38
9.4.2.	下段画面表示設定.....	39
9.4.3.	輝度調整.....	39
9.4.4.	画面消去時間.....	39
9.5.	リニアライザ V M S D Y	40
9.5.1.	リニアライズ機能 V M S D Y	41
9.5.2.	ポイント数 V M S D Y	41
9.5.3.	リニアライズテーブル V M S D Y	42
10.	付録.....	43
10.1.	ユーザー指定テーブルファイル形式 V M S D Y	43

1. はじめに

1.1. 機能概要

M2ECFG は、PC 上で表示設定形コンパクト変換器みにまる M2E シリーズ（以下機器）の設定パラメータを編集することができます。主な機能として以下のようなものがあります。

- ① 機器と接続してリアルタイムに設定パラメータを編集
- ② 機器と接続せずに設定パラメータを編集
- ③ 設定パラメータを機器に書き込み、機器より読み込み
- ④ 設定パラメータをファイルに保存、読み込み
- ⑤ 編集中の設定パラメータと、機器の設定パラメータの設定値を比較表示

1.2. 対応機器

M2ECFG で設定パラメータを編集可能な機器は以下の通りです。

種別	形式	シンボル	対応 Ver.
直流入力変換器	M2EXV	V	1.00.0030
ポテンショメータ変換器	M2EXM	M	1.00.0031
測温抵抗体変換器	M2EXR	R	1.00.0018
カップル変換器	M2EXT	T	1.00.0019
セルシン変換器	M2EXS	S	1.00.0019
ディストリビュータ	M2EXDY	DY	1.00.0010

M2ECFG は、機器のファームウェアが「ファームウェア Ver.」欄に記載しているバージョン以上に対応しています。M2ECFG のバージョンがお使いの機器で使用可能であることをご確認ください

お使いの機器が表にない場合は、その機器に対応した最新のソフトウェアと取扱説明書を弊社 Web サイトより入手してください。

本書では、特定の形式の機器でのみ表示される内容やパラメータには、上表のシンボルを表記しています。特にシンボルを表記していない場合は、すべての機器に対応しています。

1.3. 動作環境

M2ECFG は以下のような環境で動作します。

PC	IBM PC 互換機
OS	Windows 7(32bit/64bit)(日本語／英語) Windows 8.1(32bit/64bit) (日本語／英語) Windows 10(32bit/64bit) (日本語／英語) (注) すべての環境での動作を保証するものではありません。
CPU	Microsoft 社が規定する OS の動作保証をしている性能以上
メモリ	
通信ポート	機器と接続する COM ポート(RS-232-C)または USB ポート

機器と PC の通信ポートを接続するには、下表のコンフィギュレータ接続ケーブルが必要です。

接続ポート	コンフィギュレータ接続ケーブル形式
RS-232-C	MCN-CON
USB	COP-US

Windows の画面上のテキストやその他の項目のサイズは [小 - 100%] でご使用ください。小以外の大きさでは、表示が乱れる場合があります。

1.4. インストール・アンインストール

M2ECFG は、弊社ホームページより圧縮ファイルをダウンロードしてください。圧縮ファイルを解凍し、**setup.exe** ファイルを実行してください。画面の表示に従い操作すると、インストールは完了します。

プログラムのアンインストールは、ご使用の OS により手順が異なります。

Windows7 の場合はコントロールパネルにある [プログラムのアンインストール] よりアンインストールを行います。[プログラムのアンインストールと変更] の一覧より M2ECFG を選択し、削除ボタンをクリックしてください。

Windows8.1 の場合は設定チャームからコントロールパネルを選択し、コントロールパネルにある [プログラムのアンインストール] よりアンインストールを行います。[プログラムのアンインストールと変更] の一覧より M2ECFG を選択し、削除ボタンをクリックしてください。

Windows10 の場合はスタートメニューの設定を選択し、設定画面からシステムを選択、システム画面にある [アプリと機能] よりアンインストールを行います。[アプリと機能] の一覧より M2ECFG を選択し、削除ボタンをクリックしてください。

2. 操作説明

2.1. 起動

M2ECFG がインストールされている PC で、Windows7 の場合はプログラムメニュー内の M-SYSTEM→Configurator→M2ECFG を、Windows8.1 の場合はスタート画面内のすべてのアプリ→M-SYSTEM→M2ECFG を、Windows10 の場合はスタートメニュー内のすべてのアプリ→M-SYSTEM→M2ECFG を起動してください。

2.2. 終了

M2ECFG を終了するときは画面右上の [×] ボタンをクリックしてください。

2.3. 画面各部

M2ECFG 画面各部の説明については下記のとおりです。



①機器設定	通信ポートの設定、機器と M2ECFG との通信・切断ができます。接続している機器の基本的な設定パラメータを表示・編集できます。ここで編集した内容はリアルタイムで機器に反映されます。
②ファイル設定	機器との通信（オンライン・オフライン）にかかわらず、すべての設定パラメータを表示・編集できます。また、編集した設定パラメータをファイルに保存したり、あらかじめ作成しておいたのファイルを読み込むことができます。
③アップロード ダウンロード	機器の設定パラメータを [ファイル設定] 枠に読み込むための [→アップロード] ボタンと、編集した設定パラメータを機器に書き込むための [←ダウンロード] ボタンです。
④コンペア	接続している機器の設定パラメータと [ファイル設定] 枠で編集している設定パラメータを比較するためのボタンです。比較した結果、差異のある設定パラメータを赤色で表示します。
⑤トレンドグラフ	機器の入力または出力をトレンドグラフで表示するためのボタンです。 (ループテスト中は使用できません)
⑥English / Japanese	画面表示の言語を切り替えるためのボタンです。ボタンが [English] の場合は英語に、 [Japanese] の場合は日本語に切り替わります。 日本語 OS 以外の場合、表示言語は英語になります。日本語に切り替える場合は [Japanese] ボタンをクリックしてください。 (注) 日本語 OS 以外の場合、日本語表示をサポートしていない OS では正しく表示できません。
⑦バージョン情報	画面左上の  をクリック (または右クリック) するとメニューが表示され、 [バージョン情報 M2ECFG(A)...] をクリックすると、バージョン情報のダイアログが表示されます。

2.4. 機器に接続する


PC と機器が通信を開始すると [機器設定] 枠の [機器情報]、[基本設定]、[レンジ設定]、[微調整] および [ループテスト] が表示され、編集や調整ができるようになります。

(注 1) 機器の設定プロテクトが“Unlock”の状態では M2ECFG での設定変更はできません。必ず“Lock”の状態でご使用ください。


(注 2) [ファイル設定] 枠は [形式] 欄に表示されている形式の初期値を表示しているため、[機器設定] 枠の設定パラメータとは異なることがあります。[ファイル設定] 枠は [アップロード] ボタンをクリックして M2ECFG と接続している機器から設定パラメータを読み込みます。

[通信設定] ボタンをクリックし通信で使用する COM ポートを設定します。この操作はソフトウェアインストール後 1 度行えば、以降使用する COM ポートを変更するまで操作不要です。

[接続] ボタンをクリックして、接続機器との通信を開始します。



通信を開始すると、自動的に形式が認識され以下のように [機器設定] 枠内に機器の情報が表示されます。



機器の入出力のレベルをバーグラフで表示し、その下の [機器情報] [基本設定] [レンジ設定] [微調整] [ループテスト] タブから各種操作ができます。

バーグラフの目盛りは入力の場合は [0%入力設定値] [100%入力設定値]、出力の場合は [0%出力設定値] [100%出力設定値] により自動的に区分します。

なお、**S**の入力は 0~360° に対して区分します。

機器からコンフィギュレータ接続ケーブルを取り外すと、[機器情報] 枠内の表示が消え、再び別の機器を接続できる状態に戻ります。続けて他の機器と接続する場合は、[接続] ボタンをクリックする必要はありません。機器にコンフィギュレータ接続ケーブルを接続すると自動的に通信を開始します。機器との通信を終了するときは、[切断] ボタンをクリックしてください。

3. 機器情報

PC と機器が通信を開始すると [機器設定] 枠に機器情報が表示されます。

現在の入出力値、状態、形式など、各種情報が表示されます。

機器情報	基本設定	レンジ設定	微調整	ループテスト
入力値	0.00mA, 0.00%			
出力値	3.998mA, 0.00%			
状態	通常			
エラー	なし			
形式	M2EXV - M2			
バージョン表示	M2EXV 1.00.0030			

項目	内容		
入力値	機器の現在の入力信号を実量値とパーセント値で表示します。		
出力値	機器の現在の出力信号を実量値とパーセント値で表示します。		
状態	機器の現在の状態を表示します。機器の状態には以下のものがあります。		
	通常	機器は通常状態です。(機器表示: Lock)	
	入出力固定	本ソフトウェアからの操作で入出力固定中です(機器前面ボタンの操作による入出力固定の状態は反映しません)。(機器表示: なし)	
Unlock	接続機器の前面ボタンで設定変更中です(この状態のとき本ソフトウェアでの設定変更はできません。[変更許可]のチェックボックスも自動で無効になります)。(機器表示: Unlock)		
エラー	下記の機器のエラーを表示します(同時に複数エラーが発生した場合は、最も優先順位が高いエラーのみ表示します)。		
	エラー	優先順位	状態
	BURNOUT ERROR D RT	1	入力が断線しています。(下方向)
	BURNOUT ERROR U RT	1	入力が断線しています。(上方向)
	OVER RANGE D	2	入力値が-5% (DYの場合-7.5%) 未満です。
	OVER RANGE U	2	入力値が 105% (DYの場合 107.5%) を超えています。
	SCALING ERROR D	3	入力スケールリング値もしくは出力スケールリング値の算出結果が-99999 未満です。
	SCALING ERROR U	3	入力スケールリング値もしくは出力スケールリング値の算出結果が 999999 を超えています。
	なし	4	エラーがない状態です。
CJM 温度 T	機器の冷接点センサー (CJM) で測定した温度を表示します。 CJM を使用せず端子温度を固定で使用する場合は、設定した固定温度値が表示されます。		

入力起電力 T	機器に接続した熱電対の起電力を表示します。
RTD 抵抗値 R	機器に接続した RTD (測温抵抗体) の抵抗値を表示します。
形式	機器の形式を表示します。 (注) 形式は製品出荷時の形式コードを表示します。入出力等を設定変更をしても、形式は変わりません。
バージョン 表示	機器のファームウェアバージョンを表示します。

4. パラメータの設定

パラメータの設定には機器の入出力レンジやスケールリングなどの基本設定がリアルタイムで編集ができる [機器設定] と、すべての設定パラメータが編集でき、さらには機器との通信状態にかかわらず編集ができる [ファイル設定] の2通りの方法があります。

4.1. [機器設定] 枠のパラメータ設定

設定パラメータの設定値を変更して設定する [基本設定] と、0%・100%入出力設定値を実際の入力信号を使用して設定する [レンジ設定] があります。

4.1.1. 基本設定

[基本設定] タブ内の設定パラメータを表示、編集することができます。なお、表示される設定パラメータは機器の形式により異なります。



[変更許可] チェックボックスにチェックを入れると、変更可能な設定パラメータが黄色に変わります。設定値をクリックすると、プルダウンリストかエディットボックスで表示されます。いずれかの方法で設定値を変更することができます。設定値を変更するとリアルタイムに機器へ反映されます。

プルダウンリスト：たとえば [入力レンジ] の場合、設定値をクリックするとプルダウンリストが表示され、その中から入力レンジを選択します（下図参照）。



エディットボックス：たとえば [0%入力スケールリング] の場合、設定値をクリックするとエディットボックスが表示され、数値を入力し、**Enter** キーを押します(下図参照)。




設定パラメータの種類や設定可能範囲などは P30 「9.設定パラメータ詳細説明」 をご覧ください。

4.1.2. レンジ設定


レンジ設定は実際の入力信号を使って [0%入力設定値] [100%入力設定値] [0%出力設定値] [100%出力設定値] を設定する場合に使用します。



- (1) [入力レンジ] 枠の [設定開始] ボタンをクリックすると、実際の入力信号を使って設定するモードに変わります。下図のように [0%レンジ] [100%レンジ] [設定] [中止] ボタンを操作できるようになります。



- (2) ここで、機器への入力信号を入力値 0%にしたい値に調整して [0%レンジ] ボタンを、次に入力値 100%にしたい値に調整して [100%レンジ] ボタンをクリックします。そのときの入力実量値がそれぞれボタンの右横に表示されます。たとえば、1V を入力して [0%レンジ] ボタン、5V を入力して [100%レンジ] ボタンをクリックすると下図のようになります。



〔設定〕ボタンをクリックすると表示している値が〔基本設定〕の〔0%入力設定値〕〔100%入力設定値〕に反映され、設定値を機器に書き込みます。

〔中止〕ボタンをクリックすると入力レンジを設定するモードを中止し、設定値は破棄されます。


出力レンジの場合も操作方法は同じです。出力信号を計測器等で確認しながら入力信号を調整してください。

4.2. [ファイル設定] 枠のパラメータ設定

〔ファイル設定〕枠では、すべての設定パラメータを編集できます。機器から設定パラメータを読み込み（アップロード）、編集後書き込み（ダウンロード）ます。また、設定した内容をファイルに保存したり、機器と接続していない状態でファイルの読み込み／書き込み／編集をすることができます。なお、ファイルの保存や読み込みについては P. 28 の「8.ファイル読み込み／保存」をご覧ください。

4.2.1. アップロード

PC と機器が通信している状態で [→アップロード] ボタンをクリックすると [アップロード中です] の進捗バーが表示されます。




アップロードが完了すると [ファイル設定] に読み込んだ設定パラメータが表示され、編集できる状態になります。

(注) アップロード中は機器の電源を切断したり、コンフィギュレータ接続ケーブルを外したりする行為はおやめください。

4.2.2. ダウンロード

設定パラメータの編集が終了し、PC と機器が通信している状態で [←ダウンロード] ボタンをクリックすると [ダウンロード中です] の進捗バーが表示されます。



ダウンロードが完了すると [ファイル設定] で編集した設定パラメータを機器に書き込みます。

(注) ダウンロード中は機器の電源を切断したり、コンフィギュレータ接続ケーブルを外したりする行為はおやめください。

4.2.3. 設定パラメータ編集

「4.1.1 基本設定」と同じように設定値をクリックするとプルダウンリストかエディットボックスで表示されますので、ご希望の動作になるよう設定してください。

設定パラメータの編集が終了したら、直ぐに機器へ反映する場合は P16 の「4.2.2 ダウンロード」の手順で書き込んでください。ファイルへ保存する場合は P29 の「8.2. 設定パラメータをファイルに保存する」をご覧ください。

設定パラメータの種類や設定可能範囲などは P30 の「9. 設定パラメータ詳細説明」をご覧ください。

4.3. 機器上の設定値の比較

本機能を使用すると、M2ECFG で編集集中の設定パラメータ（ファイル設定値）と、PC に接続している機器の設定パラメータ（機器設定値）を比較することができます。[ファイルを開く] ボタンで事前にファイルから設定値を読み込んでいる場合はファイルと、[→アップロード] ボタンで事前に別の機器から設定値を読み込んでいる場合は別の機器との比較ができます。

[コンペア] ボタンをクリックすると、機器の設定パラメータが読み込まれ、下図のようなコンペア結果が表示されます。

設定モード	設定パラメータ	機器設定値	ファイル設定値
基本設定	入力レンジ	-10 ~ +10V	0 ~ 50mA
基本設定	0%入力設定値	-10.000 (V)	4.00 (mA)
基本設定	100%入力設定値	10.000 (V)	20.00 (mA)
基本設定	0%入力スケール	0	0
基本設定	100%入力スケール	10000	10000
基本設定	入力スケール小数点	0000.00	0000.00
基本設定	出力レンジ	-10 ~ +10V	0 ~ 20mA
基本設定	0%出力設定値	-10.000 (V)	4.000 (mA)
基本設定	100%出力設定値	10.000 (V)	20.000 (mA)
基本設定	0%出力スケール	0	0
基本設定	100%出力スケール	10000	10000
基本設定	出力スケール小数点	0000.00	0000.00
オプション	単位(入力スケール)	V	mA
オプション	ユーザー単位		
オプション	単位(出力スケール)	V	mA
オプション	ユーザー単位		
オプション	フィルタ特定数	0 (秒)	0 (秒)
オプション	入力ゼロ補調整	+0.000 (%)	+0.000 (%)
オプション	入力スパン補調整	100.000 (%)	100.000 (%)
オプション	出力ゼロ補調整	+0.000 (%)	+0.000 (%)
オプション	出力スパン補調整	100.000 (%)	100.000 (%)
詳細	上段画面表示設定	入力スケール値	入力実量値
詳細	下段画面表示設定	出力実量値	パーセント値
詳細	輝度調整	4	4

15個の設定パラメータが異なります。

比較された設定パラメータは 1 行ごとに、[基本設定] [オプション] [詳細] [リニアライザ] の順で表示されます。

[機器設定値] と [ファイル設定値] に差異のある設定パラメータは赤色で表示されます。また、画面最下段に差異のある設定パラメータの個数が表示されます。

(注) コンペア中は機器の電源を切断したり、コンフィギュレータ接続ケーブルを外したりする行為はおやめください。

4.4. 設定例

M2ECFG による基本的な設定方法について例を使って説明します。

4.4.1. 機器に接続

M2ECFG を起動し、[通信設定] ボタンをクリックして使用する COM ポートを選択するまたは選択されていることを確認し、[接続] ボタンをクリックします。

機器との通信が開始します。[変更許可] チェックボックスにチェックを入れると [機器設定] 枠内の設定を編集できるようになります。

(注 1) 機器側の設定プロテクトが “Unlock” に設定している場合は [変更許可] チェックボックスにチェックを入れることができません。必ず “Lock” に設定してください。

(注 2) ループテスト実行中 (入出力固定) の場合も [変更許可] チェックボックスにチェックを入れることができません。ループテストを終了 (固定解除) してください。

(注 3) [ファイル設定] 枠内の設定パラメータを編集する場合は [変更許可] チェックボックスにチェックを入れる必要はありません。[→アップロード] ボタンをクリックして機器の設定パラメータを読み込んでください。

4.4.2. 基本設定の設定例

形式ごとの基本設定例について説明します。設定パラメータを編集すると、リアルタイムで機器に反映されます。

(注) [ファイル設定] 内の設定パラメータを編集してもリアルタイムで機器に反映されません。[←ダウンロード] ボタンをクリックして機器に書き込んでください。

4.4.2.1 M2EXV の設定例

ここでは、M2EXV を次の入出力仕様に設定する手順について説明します。

入力信号 : 4~20mA DC

出力信号 : 1~5V DC

(1) 入力設定

入力信号の仕様に合った [入力レンジ] を設定します。

・ [入力レンジ]

0 ~ 50mA
-1000 ~ +1000mV
-10 ~ +10V

4 ~ 20mA DC の場合は、[0 ~ 50mA] を選択します。

[入力レンジ] を選択すると、[0%入力設定値] [100%入力設定値] は選択した [入力レンジ] の初期値が設定されますので、ご使用になる値を設定します。

[0%入力設定値] [100%入力設定値] は、選択した [入力レンジ] の範囲内で設定してください。

4 ~ 20mA DC の場合は、[0%入力設定値] を 4.00 に、[100%入力設定値] を 20.00 に設定します。

(2) 出力設定

出力信号の仕様に合った [出力レンジ] を設定します。

・ [出力レンジ]

0 ~ 20mA
-5 ~ +5V
-10 ~ +10V

1 ~ 5V DC の場合は、[-5 ~ +5V] を選択します。

[0%出力設定値] [100%出力設定値] は、選択した [出力レンジ] の範囲内で設定してください。

1 ~ 5V DC の場合は、[0%出力設定値] を 1.000 に、[100%出力設定値] を 5.000 に設定します。

4.4.2.2 M2EXM の設定例

ここでは、M2EXM を次の入出力仕様に設定する手順について説明します。

入力信号：100 ～ 600Ω

出力信号：4 ～ 20mA DC

(1) 入力設定

[0%入力設定値] を 100 に、[100%入力設定値] を 600 に設定します。

(2) 出力設定

出力信号の仕様に合った [出力レンジ] を設定します。

・ [出力レンジ]

0 ～ 20mA
-5 ～ +5V
-10 ～ +10V

4 ～ 20mA DC の場合は、[0 ～ 20mA] を選択します。

[0%出力設定値] [100%出力設定値] は、選択した [出力レンジ] の範囲内で設定してください。

4 ～ 20mA DC の場合は、[0%出力設定値] を 4.000 に、[100%出力設定値] を 20.000 に設定します。

4.4.2.3 M2EXR の設定例

ここでは、M2EXR を次の入出力仕様に設定する手順について説明します。

入力信号：Pt100 (JIS'97, IEC) 0 ~ 100 °C

出力信号：1 ~ 5V DC

(1) 入力設定

入力信号の仕様に合った [入力レンジ] を設定します。

・ [入力レンジ]

JPt 100 (JIS'89)
Pt 100 (JIS'89)
Pt 100 (JIS'97, IEC)
Pt 50 Ω (JIS'81)
Ni 508.4 Ω
Pt 1000
Ni 100
Cu 10 (25 °C)

[Pt 100 (JIS'97, IEC)] を選択します。

[入力レンジ] を選択すると、[0%入力設定値] [100%入力設定値] は選択した [入力レンジ] の初期値が設定されますので、ご使用になる値を設定します。

[0%入力設定値] [100%入力設定値] は選択した [入力レンジ] の範囲内で設定してください。

0 ~ 100 °Cの場合は、[0%入力設定値] を 0.0 に、[100%入力設定値] を 100.0 に設定します。

(注 1) 温度単位は [ファイル設定] 枠のオプションで設定します。操作方法は P.14 「4.2 [ファイル設定] 枠のパラメータ設定」をご覧ください。

(2) 出力設定

出力信号の仕様に合った [出力レンジ] を設定します。

・ [出力レンジ]

0 ~ 20mA
-5 ~ +5V
-10 ~ +10V

1 ~ 5V DC の場合は、[-5 ~ +5V] を選択します。

[0%出力設定値] [100%出力設定値] は、選択した [出力レンジ] の範囲内で設定してください。

1 ~ 5V DC の場合は、[0%出力設定値] を 1.000 に、[100%出力設定値] を 5.000 に設定します。

4.4.2.4 M2EXT の設定例

ここでは、M2EXT を次の入出力仕様に設定する手順について説明します。

入力信号 : K (CA) 0 ~ 1000 °C

出力信号 : 4 ~ 20mA DC

(1) 入力設定

入力信号の仕様に合った [入力レンジ] を設定します。

・ [入力レンジ]

(PR)
K (CA)
E (CRC)
J (IC)
T (CC)
B (RH)
R
S
C (WRe 5-26)
N
U
L
P (Platinel II)

[K (CA)] を選択します。

[入力レンジ] を選択すると、[0%入力設定値] [100%入力設定値] は選択した [入力レンジ] の初期値が設定されますので、ご使用になる値を設定します。

[0%入力設定値] [100%入力設定値] は選択した [入力レンジ] の範囲内で設定してください。

0 ~ 1000 °C の場合は、[0%入力設定値] を 0.0 に、[100%入力設定値] を 1000.0 に設定します。

(注 1) 温度単位は [ファイル設定] 枠のオプションで設定します。操作方法は P.14 「4.2 [ファイル設定] 枠のパラメータ設定」をご覧ください。

(2) 出力設定

出力信号の仕様に合った [出力レンジ] を設定します。

・ [出力レンジ]

0 ~ 20mA
-5 ~ +5V
-10 ~ +10V

4 ~ 20mA DC の場合は、[0 ~ 20mA] を選択します。

[0%出力設定値] [100%出力設定値] は、選択した [出力レンジ] の範囲内で設定してください。

4 ~ 20mA DC の場合は、[0%出力設定値] を 4.000 に、[100%出力設定値] を 20.000 に設定します。

4.4.2.5 M2EXS の設定例

ここでは、M2EXS を次の入出力仕様に設定する手順について説明します。

入力信号 : 0 ~ 270 °

出力信号 : 0~10V DC

(1) 入力設定

[角度オフセット] を 0.00 に、[角度スパン] を 270.00 に設定します。

(2) 出力設定

出力信号の仕様に合った [出力レンジ] を設定します。

・ [出力レンジ]

0 ~ 20mA
-5 ~ +5V
-10 ~ +10V

0 ~ 10V DC の場合は、[-10 ~ +10V] を選択します。

[0%出力設定値] [100%出力設定値] は、選択した [出力レンジ] の範囲内で設定してください。

0 ~ 10V DC の場合は、[0%出力設定値] を 0.000 に、[100%出力設定値] を 10.000 に設定します。

4.4.2.6 M2EXDY の設定例

ここでは、M2EXDY を次の入出力仕様に設定する手順について説明します。

入力信号 : 4 ~ 20 mA

出力信号 : 0 ~ 5V DC

(1) 入力設定

[0%入力設定値] を 4.00 に、[100%入力設定値] を 20.00 に設定します。

(2) 出力設定

出力信号の仕様に合った [出力レンジ] を設定します。

・ [出力レンジ]

0 ~ 20mA
-5 ~ +5V
-10 ~ +10V

0 ~ 5V DC の場合は、[-5 ~ +5V] を選択します。

[0%出力設定値] [100%出力設定値] は、選択した [出力レンジ] の範囲内で設定してください。

0 ~ 5V DC の場合は、[0%出力設定値] を 0.000 に、[100%出力設定値] を 5.000 に設定します。

4.4.3. その他の設定

[基本設定] 以外の設定パラメータは [ファイル設定] で編集します。機器の設定パラメータを [→アップロード] ボタンで読み込み、編集後 [←ダウンロード] ボタンで書き込みます。

設定パラメータの種類や設定可能範囲などは P30 の「9.設定パラメータ詳細説明」をご覧ください。

5. 微調整

入出力を微調整することができます。

微調整は入出力ともにゼロ、スパンで行います。ゼロ微調整がオフセット、スパン微調整がゲインの調整です。

各スライダーを左右に動かし調整します。スライダーの横をクリックまたは左右矢印キーを押すと最小ステップでの調整が可能です。



入力微調整は、機器の表示画面に表示される入力値または、M2ECFG の [機器設定] 枠内上部に表示される入力値を確認しながら調整します。入力信号が 0%の状態での入力のゼロ微調整を、100%の状態での入力のスパン微調整をします。

出力微調整は、デジタルマルチメータなど計測器を使って出力値を確認しながら調整します。出力信号が 0%の状態での出力のゼロ微調整を、100%の状態での出力のスパン微調整をします。


入出力の微調整を工場出荷時の状態に戻すときはそれぞれの [リセット] ボタンをクリックしてください。

(注) **S** 入力微調整は使用できません。


6. ループテスト

ループテストのための模擬出力ができます。

ループテストは、[変更許可] チェックボックスにチェックなしの場合のみ使用できます。



[入出力固定] ボタンをクリックすると、現在の入力に応じた出力信号で固定されます。下図のように出力信号を操作できる状態になります。この状態では入力に変化しても出力は変わりません。



[ループテスト出力] テキストボックスに数値を入力して **Enter** キーまたは [出力変更] ボタンをクリックすると、設定した%の信号を出力します。

シンボル	模擬出力範囲
VMS	-5.00~+105.00%
RT	-10.00~+110.00%
DY	-7.50~-107.50%

[固定解除] ボタンをクリックすると、通常の入力に応じて出力が追従する動作に戻ります。

(注 1) 入出力固定の状態では、機器との通信を切断したり、機器からコンフィギュレータ接続ケーブル抜いたりすると、一定時間経過後ループテスト出力は解除されます。


(注 2) 入出力固定中は [変更許可] チェックボックスはチェックできません。

(注 3) 本ソフトウェアでのループテスト中は、機器側での前面ボタン操作は行わないでください。

7. トレンドグラフ表示

[トレンドグラフ] ボタンをクリックすると、下図のように入力または出力のトレンドグラフを表示できます。この機能は、約 0.5 秒ごとの値を折れ線グラフで時系列に表示します。

(注：ループテスト中はトレンドグラフ機能を使用できません)



[信号] プルダウンリストで表示する信号を選択し、[開始] ボタンをクリックすると、リアルタイムにトレンドグラフを表示します。

[停止] ボタンをクリックすると、表示を終了します。

縦軸は選択した信号の実量値で、範囲は [開始] ボタンをクリックしてからの信号の最大値と最小値となります。縦軸の数値の小数点は最大値、最小値の範囲に応じて変わります (最大値、最小値が変わると自動で範囲が変わります)。

横軸は時間で、範囲は左端が [開始] ボタンをクリックした時点で、右端は現時点となります (時間の経過にあわせてグラフが縮小します)。

8. ファイル読み込み／保存

[ファイル設定]で編集した設定パラメータをファイルに保存することができます。他の機器に同じ設定を手間なく書き込むことができます。

8.1. ファイルに保存された設定パラメータを読み込む

[ファイルを開く] ボタンをクリックすると下図のような画面が表示されます。本画面は Windows の標準的な開くファイルを選択するときの画面です。M2ECFG を実行している OS により画面構成は変わります。




M2ECFG で保存したファイルを選択し [開く] ボタンをクリックすると、設定パラメータが読み込まれ、[ファイル設定] 枠内に表示されます。

読み込んだ設定パラメータを機器に書き込む場合は、[←ダウンロード] の操作を行う必要があります。

8.2. 設定パラメータをファイルに保存する

[ファイルに保存] ボタンをクリックすると下図のような画面が表示されます。本画面は Windows の標準的な保存するファイルを選択するときの画面です。M2ECFG を実行している OS により画面構成は変わります。



ファイル名欄に保存するファイル名を入力して、[保存] ボタンをクリックすると、[ファイル設定] 枠内の設定パラメータが保存されます。

(注) 保存したファイルの内容をテキストエディタなどで書き換えると、読み込み時にエラーが発生しますのでそのような行為はおやめください。

9. 設定パラメータ詳細説明

9.1. 一覧

形式ごとに対応する設定パラメータの一覧は下表のとおりです。

		M2EXV	M2EXM	M2EXR	M2EXT	M2EXS	M2EXDY	掲載ページ
基本設定	入力レンジ	○		○	○			31
	0%入力設定値 / 100%入力設定値	○	○	○	○		○	32
	角度オフセット / 角度スパン					○		33
	入力回転方向設定					○		33
	0%入力スケールリング / 100%入力スケールリング	○	○			○	○	33
	入力スケールリング小数点	○	○			○	○	33
	入力小数点			○	○			33
	出力レンジ	○	○	○	○	○	○	34
	0%出力設定値 / 100%出力設定値	○	○	○	○	○	○	34
	0%出力スケールリング / 100%出力スケールリング	○	○	○	○	○	○	34
	出力スケールリング小数点	○	○	○	○	○	○	34
	0%未満出力範囲 / 100%超過出力範囲設定					○		34
オプション	バーンアウト			○	○			35
	単位(入力 / 出力スケールリング)	○	○	○	○	○	○	35
	ユーザー単位	○	○	○	○	○	○	35
	温度単位			○	○			35
	冷接点補償				○			36
	端子固定温度				○			36
	フィルタ時定数	○	○	○	○	○	○	36
	ワイヤリング			○				36
	線路抵抗			○				36
	ローカット						○	36
	ローカットポイント						○	37
	入力ゼロ微調整 / 入力スパン微調整	○	○	○	○		○	37
	出力ゼロ微調整 / 出力スパン微調整	○	○	○	○	○	○	37
	詳細	上段画面表示設定	○	○	○	○	○	○
下段画面表示設定		○	○	○	○	○	○	39
輝度調整		○	○	○	○	○	○	39
画面消去時間		○	○	○	○	○	○	39
リニア	リニアライズ機能	○	○			○	○	41
	ポイント数	○	○			○	○	41
	リニアライズテーブル	○	○			○	○	42

9.2. 基本設定

9.2.1. 入力レンジ

機器の入力信号を設定します。下記より選択できます。

シンボル	入力レンジ	機器形式
<input checked="" type="checkbox"/>	0 ~ 50mA -1000 ~ +1000mV -10 ~ +10V	M2EXV で設定可
<input type="checkbox"/>	JPt100 (JIS'89) Pt100 (JIS'89) Pt100 (JIS'97, IEC) Pt50Ω (JIS'81) Ni508.4Ω Pt1000 Ni100 Cu10 (25 deg C)	M2EXR で設定可
<input type="checkbox"/>	(PR) K (CA) E (CRC) J (IC) T (CC) B (RH) R S C (WRe 5-26) N U L P (Platinel II)	M2EXT で設定可

(注 1) 入力レンジを変更すると [0%入力設定値]、[100%入力設定値] は初期値に戻ります。

(注 2) では、[入力レンジ] を変更した場合は、電源を切断し、入力端子への配線も変更してください。

9.2.2. 0%入力設定値 / 100%入力設定値 **V** **M** **R** **T** **DY**

入力レンジの範囲内でご使用になる入力信号 0%、100%を設定します。たとえば **V** の場合、[入力レンジ] -10~+10V で使用する入力信号が 1~5V の場合、[0%入力設定値] を 1.000 に [100%入力設定値] を 5.000 に設定します。入力信号 0~100%が 1.000~5.000V になります。

シンボル	入力信号	設定範囲	最小スパン
V	0 ~ 50mA	0.00~50.00	2.00
	-1000 ~ +1000mV	-1000.0~1000.0	100.0
	-10 ~ +10V	-10.000~10.000	1.000
M	—	0 ~ 10000	500
R	JPt100 (JIS'89)	-200.00 ~ 500.00 (°C)	20.00 (°C)
	Pt100 (JIS'89)	-200.00 ~ 650.00 (°C)	
	Pt100 (JIS'97, IEC)	-200.00 ~ 850.00 (°C)	
	Pt50Ω (JIS'81)	-200.00 ~ 649.00 (°C)	
	Ni508.4Ω	-50.00 ~ 200.00 (°C)	
	Pt1000	-200.00 ~ 850.00 (°C)	
	Ni100	-50.00 ~ 200.00 (°C)	
	Cu10 (25 deg C)	-50.00 ~ 250.00 (°C)	
T	(PR)	0.0 ~ 1760.0 (°C)	20.0 (°C)
	K (CA)	-270.0 ~ 1370.0 (°C)	
	E (CRC)	-270.0 ~ 1000.0 (°C)	
	J (IC)	-210.0 ~ 1200.0 (°C)	
	T (CC)	-270.0 ~ 400.0 (°C)	
	B (RH)	0.0 ~ 1820.0 (°C)	
	R	-50 ~ 1760.0 (°C)	
	S	-50 ~ 1760.0 (°C)	
	C (WRe 5-26)	0.0 ~ 2315.0 (°C)	
	N	-270.0 ~ 1300.0 (°C)	
	U	-200.0 ~ 600.0 (°C)	
	L	-200.0 ~ 900.0 (°C)	
	P (Platinel II)	0.0 ~ 1395.0 (°C)	
DY	—	0.00 ~ 20.00	1.00

9.2.3. 角度オフセット / 角度スパン **S**

入力信号の角度オフセット、角度スパンを設定します。たとえば、[角度オフセット] 50.00、[角度スパン] 100.00 に設定すると、入力信号の 50.00～150.00° が 0～100%になるように変換されます。

	設定範囲
角度オフセット	0.00～359.99°
角度スパン	60.00～359.99°

9.2.4. 入力回転方向 **S**

セルシンの回転方向を下記より選択します。

時計回り
反時計回り

9.2.5. 0%入カスケーリング / 100%入カスケーリング **VMSDY**

[0%入力設定値] [100%入力設定値] に対するスケーリング値を設定します。

たとえば **V** の場合、[0%入力設定値] を -10.000 に [100%入力設定値] を 10.000 に設定し、[0%入カスケーリング] を 0 に、[100%入カスケーリング] を 10000 に設定すると、入力信号の -10～+10V が 0～10000 になります。

[0%入カスケーリング] [100%入カスケーリング] は、-99999～999999 の範囲内で設定してください。

9.2.6. 入カスケーリング小数点 **VMSDY**

[入カスケーリング値] に対する小数点位置を設定します。[入カスケーリング小数点] は小数点無し～小数点以下 5 桁目の範囲内で設定してください。

9.2.7. 入力小数点 **RT**

[入力設定値] に対する小数点位置を設定します。[入力小数点] は小数点無し～小数点以下 2 桁目の範囲内で設定してください。

9.2.8. 出力レンジ

機器の出力信号を設定します。下記より選択できます。

0 ~ 20mA
-5 ~ +5V
-10 ~ +10V

(注 1) 出力レンジを変更すると [0%出力設定値] [100%出力設定値] は初期値に戻ります。

(注 2) [出力レンジ] を変更した場合は電源を切断し、機器側面の [出力設定用ディップスイッチ] も切り替えてください。

9.2.9. 0%出力設定値 / 100%出力設定値

出力レンジの範囲内でご使用になる出力信号 0%、100%を設定します。たとえば、[出力レンジ] 0~20mA で使用する出力信号が 4~20mA の場合 [0%出力設定値] を 4.000 に、[100%出力設定値] を 20.000 に設定します。出力信号 0~100%が 4.000~20.000mA になります。

出力信号	設定範囲	最小スパン
0 ~ 20mA	0.00~20.00	1.000
-5 ~ +5V	-5.000~5.000	0.250
-10 ~ +10V	-10.000~10.000	1.000

9.2.10. 0%出力スケールリング / 100%出力スケールリング

[0%出力設定値] [100%出力設定値] に対する出力スケールリング値を設定します。たとえば、[0%出力設定値] を-10.000 に [100%出力設定値] を 10.000 に設定し、[0%出力スケールリング] を 0 に、[100%出力スケールリング] を 5000 に設定すると、出力信号の-10~+10V が 0~5000 になります。

[0%出力スケールリング] [100%出力スケールリング] は、-99999~999999 の範囲内で設定してください。

9.2.11. 出力スケールリング小数点

[出力スケールリング値] に対する小数点位置を設定します。[出力スケールリング小数点] は小数点無し~小数点以下 5 桁目の範囲内で設定してください。

9.2.12. 0%未満出力範囲 / 100%超過出力範囲設定

入力が 0%以下、100%以上の場合に出力できる範囲を設定します。

	設定範囲
0%未満出力範囲	-5.00~0.00%
100%超過出力範囲設定	100.00~105.00%

9.3. オプション

9.3.1. バーンアウト

バーンアウトの種類を下記より選択します。

検出しない 下方 上方

温度センサーの断線を検出すると出力信号を上方または下方に振り切らせることができます。上方の場合は 110%、下方の場合は-10%の出力信号になります。また、断線を検出しないようにもできます。

9.3.2. 単位(入カスケーリング) / 単位(出カスケーリング)

[入カスケーリング値] または [出カスケーリング値] を選択したときに表示する単位を設定します。

設定できる単位は、以下の 68 種類です。

DC、AC、mV、V、kV、 μ A、mA、A、kA、mW、W、kW、var、kvar、Mvar、VA、Hz、 Ω 、k Ω 、M Ω 、cm、mm、m、m/sec、mm/min、cm/min、m/min、m/h、m/s²、inch、L、L/s、L/min、L/h、m³、m³/sec、m³/min、m³/h、Nm³/h、N・m、N/m²、g、kg、kg/h、N、kN、Pa、kPa、MPa、t、t/h、 $^{\circ}$ C、 $^{\circ}$ F、K、%RH、J、kJ、MJ、rpm、sec、min、min⁻¹、pH、%、ppm、deg、(空白)、User

9.3.3. ユーザー単位

[単位(入カスケーリング)] [単位(出カスケーリング)] で [User] を選択すると、任意の単位を設定できます。

設定できる文字は下記の半角文字で 13 文字までになります。

設定できる文字： 0~9 A~Z a~z ! " # \$ % & ' () = - + * ^ | @ ` [] { } ; : < > ? _ . /

9.3.4. 温度単位

[0%入力値] [100%入力値] の温度単位を設定します。温度単位は下記より選択します。

deg C deg F K

deg C は摂氏温度($^{\circ}$ C)、deg F は華氏温度($^{\circ}$ F)を表します。

9.3.5. 冷接点補償

熱電対の冷接点補償を下記の 2 つから設定します。

CJM 使用
端子固定温度使用

CJM 使用の場合は、付属の冷接点センサー（形式：CJM）を使って熱起電力を補償します。

端子固定温度使用の場合は [端子固定温度] で設定した温度の熱起電力を補償します。（実際の端子温度とは異なるため誤差が大きくなることがあります。）

9.3.6. 端子固定温度

冷接点補償する温度を端子固定温度で設定します。-50.00～100.00 °Cの範囲で設定できます。[冷接点補償] で端子固定温度使用を選択したときのみ設定できます。

9.3.7. フィルタ時定数

設定した時定数の一次遅れフィルタ処理をかけることができます。0 を設定するとフィルタ処理は行われません。0、1～30(秒)の範囲で時定数を設定できます。

一次遅れフィルタは一般的な CR フィルタと同等で、設定した時定数は入力信号が 0%から 100%に変化したときに出力信号が約 63%まで追従する時間をいいます。

9.3.8. ワイヤリング

測温抵抗体の導線数を下記より選択します。

2 線
3 線

9.3.9. 線路抵抗

測温抵抗体の線路抵抗を補正します。0.00～100.00(Ohm)の範囲で線路抵抗の補正ができます。

[ワイヤリング] で 2 線を選択したときのみ設定できます。

9.3.10. ローカット

ローカット機能の有効／無効を設定します。下記より選択します。

有効
無効

9.3.11. ローカットポイント **DY**

ローカットを判定するための閾値を設定します。0.00～100.00%の範囲で設定できます。[ローカット] で有効を選択したときのみ設定できます。

9.3.12. 入力ゼロ微調整 / 入力スパン微調整 **V M R T DY**

入力実量値に対して調整することができます。

[入力ゼロ微調整]、[入力スパン微調整] の調整範囲は形式により異なります。形式ごとの調整範囲は以下のとおりです。

シンボル	調整範囲		機器形式
	入力ゼロ微調整	入力スパン微調整	
V M DY	-5.000～+5.000%	95.000～105.000%	M2EXV、 M2EXM、 M2EXDY で設定可
R T	-10.00～+10.00℃	-10.00～+10.00℃	M2EXR、 M2EXT で設定可

9.3.13. 出力ゼロ微調整 / 出力スパン微調整

出力実量値に対して調整することができます。

[出力ゼロ微調整] は-5.000～+5.000(%)、[出力スパン微調整] は 95.000～105.000(%)の範囲で調整できます。

9.4. 詳細

9.4.1. 上段画面表示設定

計測モード時に表示部の上段に表示する内容を下記より設定します。

シンボル	上段画面表示設定	機器形式
V M S DY	入力実量値 入力スケール値 パーセント値 (*) 出力実量値 出力スケール値	M2EXV、 M2EXM、 M2EXS、 M2EXDY で設定可
R	入力実量値 入力抵抗値 パーセント値 (*) 出力実量値 出力スケール値	M2EXR で設定可
T	入力実量値 入力起電力値 パーセント値 (*) 出力実量値 出力スケール値	M2EXT で設定可

(*) 入力のパーセント値になります

9.4.2. 下段画面表示設定

計測モード時に表示部の下段に表示する内容を下記より設定します。

シンボル	下段画面表示設定	機器形式
V M S DY	入力実量値 入力スケールリング値 パーセント値 (*) 出力実量値 出力スケールリング値 表示無し	M2EXV、 M2EXM、 M2EXS、 M2EXDY で設定可
R	入力実量値 入力抵抗値 パーセント値 (*) 出力実量値 出力スケールリング値 表示無し	M2EXR で設定可
T	入力実量値 入力起電力値 パーセント値 (*) 出力実量値 出力スケールリング値 表示無し	M2EXT で設定可

(*) 入力のパーセント値になります

9.4.3. 輝度調整

表示部の輝度を調整します。1（暗）～4（明）の範囲で設定します。

9.4.4. 画面消去時間


一定時間、本体前面ボタンの操作がなかった場合に画面を消去する時間を設定します。0、1～60(分)の範囲で設定します。常時画面表示にしたい場合は、“0”に設定します。

9.5. リニアライザ **VMSDY**

「リニアライザ」タブでは、入力(X)と出力(Y)をテーブルで指定し、任意の折れ線で入出力を変換できます。

「リニアライザ」タブのユーザー指定テーブルは他の設定と同様、一つずつ入力する以外に、テーブルファイルを使って読み込み、保存ができます。テーブルファイルの読み込み、保存を行うには「テーブル」ボタンをクリックします。

(注) 「テーブル」ボタンは、「リニアライズ機能」が有効のときのみクリック可能です。



「テーブル」ボタンをクリックすると、右図のようなリニアライズテーブルを表示します。


「ファイルを開く」ボタンでテーブルファイルの読み込み、「ファイルに保存」ボタンでテーブルファイルの保存ができます。テーブルファイルの形式はP.43「10. 付録」を参照してください。

9.5.3. リニアライズテーブル **VMSDY**


ユーザー指定テーブルを設定します。形式ごとの設定範囲は以下のとおりです。X は X001 から順に昇順で設定する必要があります。昇順以外の設定を行った場合、正確な変換ができませんのでご注意ください。

シンボル	X、Y 設定範囲	機器形式
VMS	-5.00～+105.00 (%)	M2EXV、 M2EXM、 M2EXS で設定可
DY	-7.50～107.50 (%)	M2EXDY で設定可

ユーザー指定テーブルによる変換は、入力(単位%)に対応する X、出力(単位%)に対応する Y がペアになったテーブルから変換元の入力を検索し、一致するテーブルの Y を出力します。



入力と等しい値が X で設定されていない場合は、設定されている X のうち、正負方向それぞれ最も近い値を一つずつ選択し、その 2 点を直線補完して Y を求め出力とします。



最も近い要素が、正負方向の片側にしかない場合（テーブル範囲外）は、その見つかった片側の Y をそのまま出力とします。

10. 付録

10.1. ユーザー指定テーブルファイル形式 **VMSDY**

M2ECFG で扱うユーザー指定テーブルファイルの形式について説明します。

ユーザー指定テーブルファイルは、リニアライズ機能で使用するユーザー指定テーブルの内容を保存しています。ファイルはテキストファイルで以下のような形式になります。

```
/* ユーザー指定テーブルのコメント */
{
    -5.00,      -5.00
    0.00,       1.00
    50.00,     49.00
    105.00,    105.00
}
```

ファイル 2 行目の “{” がテーブルの開始を示し、ファイル終端の “}” がテーブルの終わりを示します。“{” および “}” のみの行となるように記述します。テーブルは行ごとに X_n と Y_n を “,” で区切りペアで記述します。“ X_n , Y_n ” の入力範囲は P.42 「9.5.3 リニアライズテーブル **VMSDY**」、ペアの最大数は P.41 「9.5.2 ポイント数 **VMSDY**」を参照してください。

行頭が “/” の行はコメント行として認識されます。

ユーザー指定テーブルファイルの拡張子は “txt” で作成してください。