
远程 I/O R3 系列

热电阻输入报警模块

(4点、隔离)



机型: R3 - AR4①②

订货时的指定事项

・机型代码: R3 - AR4①②①、②在下列代码中选择。(例如: R3 - AR4W/CE/Q)・选配规格(例如: /C01)

输入点数

4: 4点输入

①通信方式

S: 单路 W: 双路

②附加代码 (可指定多项)

◆适用标准

未填写: 不符合CE /**CE**: 符合CE ◆选配规格

未填写: 无选配规格

/Q: 选配规格 (从选配规格之项另请选择)

选配规格

◆涂层 (详细内容请参照公司网页)

/C01: 硅涂层 /C02: 聚氨酯涂层 /C03: 橡胶涂层

机器规格

连接方式

・内部通信总线: 连接到底座 (机型: R3 - BS□) 上

·输入信号: M3螺丝2块端子盘连接 (紧固扭矩为0.5N·m)

·内部电源: 由底座 (机型: R3 – BS□) 提供推荐压接端子: 请参照「适用压接端子」图

(不能使用带绝缘套的压接端子) ·适用电缆线: 0.3~0.75mm²

端子螺丝材质: 铁表面镀镍

隔离: 輸入1 - 輸入2 - 輸入3 - 輸入4 - 内部通信总线・内部

电源间

输入类型: 用侧面的DIP开关设定

温度单位: 摄氏 (℃) 、华氏 (℉) 、绝对温度

(用侧面的DIP开关设定)

转换速度设定: 用侧面的DIP开关设定

熔断报警: 用侧面DIP开关设定上限或下限报警

线性化: 标准装备

RUN显示灯: 红/绿2色LED


第1内部通信总线正常工作时,亮红色灯 第2内部通信总线正常工作时,亮绿色灯

第1和第2内部通信总线均正常工作时,亮橙色灯(红色和

绿色同时亮,变为橙色) ERR显示灯: 红/绿2色LED

熔断时亮红色灯;正常工作时亮绿色灯

■适用压接端子(M3螺丝) (单位:mm)



输入规格

允许导线电阻: 每条导线在100Ω以下

输入检测电流: 1mA以下

输入可能范围

1037 4 3 1307 5	
热电阻	测量范围
Pt 100 (JIS '97、IEC)	-200 ∼ +850 (°C)
Pt 100 (JIS '89)	-200 ∼ +660
JPt 100 (JIS '89)	-200 ∼ +510
Pt 50 Ω (JIS '81)	-200 ∼ +649
Ni 100	-80 ∼ +250
Cu 10 (25°C)	-50 ∼ +250
Pt 1000	-200 ∼ +850
Ni 508.4Ω	-50 ∼ +200
Cu 50	-50 ∼ +150

上限熔断报警时为各热电阻的测量范围的最大值,下限时则为测量范围的最小值。

设置规格

使用温度范围: -10~+55℃

使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝) 使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃 安装: 安装在底座 (机型: R3 - BS□) 上

重量: 约200g

机型: R3-AR4

性能

转换精度: ±1.0℃ (Cu 10 (25℃) 时为±3.0℃)

转换速度: 250ms/1s 数据占有区: 1 消耗电流: 70mA 温度系数: ±0.015%/℃ 熔断检出时间: 2s以下

绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC

隔离强度: 輸入1-輸入2-輸入3-輸入4-内部通信总线・

内部电源间 1500V AC 1分钟

供电电源 - FG间 (通过电源模块隔离)

2000V AC 1分钟

适用标准

EU指令:

电磁兼容指令 (EMC指令)

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

RoHS指令

报警设定

可用组态软件(机型: R3CON)设定以下内容。

■报警点 (-200.0~+850.0℃)

(初始值为 A1: 400.0、A2: 300.0、A3: 200.0、A4: 100.0)

设定每1点输入的4个报警点。

■上限/下限

(初始值为 A1: 上限、A2: 上限、A3: 下限、A4: 下限)

设定各报警点的上限与下限。

上限: 输入值大于报警值时,设定报警。下限: 输入值小于报警值时,设定报警。

■迟滞 (0.0~1000.0℃ 初始值10.0)

设定各报警点的迟滞(设定报警点和复位点的差)。

■通电延迟时间 (0.0~99.0秒 初始值5.0)

设定通电延迟时间(接通电源之后,过了所设定的时间,报

警动作启动。4点输入均相同。)

■报警延迟时间 (0.0~99.0秒 初始值1.0)

设定报警延迟时间(报警持续时间超过所设定的时间时,设定报警。4点输入均相同。)

■报警持续时间 (0.0~99.0秒 初始值1.0)


设定报警持续时间(在设定的时间内,持续输出报警。4点输

入均相同。)


机型: R3-AR4

输出数据


通过通信模块将1个字(16位)的数据输出到PLC等设备。(每点输入,可以设定4个报警值。)



外形尺寸图 (单位:mm) ・端子编号图




简易电路图・端子接线图



※1、只限于双路通信时备有第2内部通信总线。

■ 未使用输入通道的处理

请将不使用的输入通道按照下图所示,将电阻器连接在输入端子上。(请将热电阻设定为Pt 100)



如果未使用的输入端子上没有连接电阻器,ERR显示灯将会亮红色灯。PLC等主站设备将显示为熔断状态。连接100Ω时几乎为0℃。为了避免在此值时输出报警,需设定报警值。 用组态软件 (机型:R3CON)可以不用进行未使用输入的处理,便可进行未使用输入的设定。



会有无预先通知而修改记载内容的情况。