


外形図

絶縁2出力プロセス計装用変換器 11-RACK シリーズ

空電変換器

特記事項


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図



※1: Rc 1/8の場合は括弧内の寸法になります。
 ※2: Rc 1/8、1/4 NPTの場合のみ付きます。
 ※3: コネクタ付の場合の寸法です。
 コネクタ付の場合は、10、11番端子は付きません。

端子接続図

■コネクタなし



■コネクタ付

