

# 外形図


## 計装用プラグイン形変換器 M・UNIT シリーズ

### ディストリビュータ


(10~50mA DC用、入出力間非絶縁)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図



#### 端子接続図



※1、ループ負荷調整抵抗(100Ω±5%)が不要なときは  
⑤-⑥端子間を短絡するか、2線式伝送器を③(+)-⑥(-)に  
接続して下さい。