

外形図


超小形端子台形信号変換器 M5・UNIT シリーズ

CT変換器


(クランプ式センサ入力形)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図




■クランプ式センサ:CLSA-08



■クランプ式センサ:CLSA-30




■クランプ式センサ:CLSA-12




外形図


■クランプ式センサ:CLSA-50




■クランプ式センサ:CLSB-60




■クランプ式センサ:CLSB-05




■クランプ式センサ:CLSB-10



■クランプ式センサ:CLSB-20




■クランプ式センサ:CLSB-40



外形図

端子接続図



※1、コネクタはCLSA-08、CLSA-12のみ付きます。