

外形図


絶縁2出力計装用変換器 W・UNIT シリーズ

パルスアナログ変換器

(センサ用電源付、スペックソフト形)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図




外形図

端子接続図




入力部接続例


■ オープンコレクタ
または有接点スイッチ入力



■ 2線式電流パルス入力
・内蔵センサ用電源使用時



■ 電圧パルス入力



・外部DC電源使用時

